




香港大埔火灾 55 人遇难 发泡胶或是火势蔓延原因



11 月 26 日 14 时 51 分，香港大埔区宏福苑发生火灾，焚烧十多个小时后，仍未救熄，火警至今造成 55 死 58 伤。死者包括一名殉职消防员。留医伤者当中有 15 人危殆、23 人严重。香港消防处说，成功在火场救出 56 名伤者。香港警方凌晨以涉嫌误杀拘捕 3 名本地男子，他们是负责屋苑大厦维修的工程公司负责人，目前仍未扣查。



香港警方和消防部门 27 日凌晨召开记者会宣布，大埔屋邨宏福苑火灾目前已造成 55 人遇难，45 人受伤，279 人失联，警方已拘捕 3 名涉嫌误杀的男子。

香港警方展开调查，发现建筑物外墙有保护网、防水帆布、塑料布，疑未符合防火标准，另有一座未波及的大厦每层电梯大堂窗外都有发泡胶包封，易燃且可能加速火势蔓延，不排除发泡胶是迅速蔓延的原因。

另据新京报，香港保安局局长邓炳强表示，经过初步调查，发现有关大厦的外墙物料着火后的蔓延程度，

较一些合格物料远远猛烈和蔓延得快，警方觉得不寻常；此外未受波及的屋苑大厦玻璃窗贴上一些发泡胶板，也不寻常。邓炳强表示，本次火灾不排除刑事案件的可能性。

警方发现一工程公司负责安装上述相关材料，相信该工程公司负责人严重疏忽，导致火势迅速蔓延，造成重大伤亡。警方拘捕的 3 人为工程公司负责人，包括 2 名董事、1 名工程顾问，年龄介于 52 岁至 68 岁。